

2022年12月21日

記者各位

出光興産株式会社
北海道製油所

接触改質装置からの火災発生について

昨日22時05分頃、北海道製油所（執行役員所長：山岸 孝司 住所：苫小牧市真砂町 25 番地 1）の接触改質装置の熱交換器から火災が発生しました。速やかに公設消防に通報し、0時42分に鎮火を確認しましたので報告いたします

記

1. 発生日時
発生：12月20日（火）22時5分頃
2. 発生場所
北海道製油所 接触改質装置の熱交換器
3. 人身被害
なし
4. 発災原因
調査中です
5. 運転・出荷状況
当該装置は停止しております。
陸上・海上出荷とも通常通り出荷しております。
6. その他 フレアスタックの炎が大きくなる時もありますが、異常ではありません

以上

問い合わせ先

出光興産株式会社 北海道製油所総務課

TEL：0144-56-0121

<https://www.idemitsu.com/jp/business/factory/hokkaido/index.html>